


SCHEMA A BLOCCHI



- Componenti:**
- A = Amplificatore per cella di carico
 - B = Convertitore seriale
 - C = Controllo motore

Tabella cavi forniti da Kelmer

l.= m

		l.= m
1	Cavo cella di carico	1
2	Cavo da amplificatore ad azionamento	
3	Cavo di potenza del motore (Nota 1)	
4	Cavo segnali del motore (Nota 1)	
5	Cavo RS485	
6	Cavo RS232	1
7		

Nota 1: tenere in canaline diverse il cavo di potenza e il cavo di segnali